

Installation Manual

Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio

**KNOW
HOW**
INSTALLED





VORSICHT

**Verbrühungsgefahr durch aus-
tretendes Medium (heisses Wasser,
Dampf)**

- ▶ Schrauben mit Anzugsmoment
gemäss Tabelle festziehen



CAUTION

**Risk of scalding from leaking medium
(hot water, steam)**

- ▶ Tighten screws to the tightening
torque specified in the table



ATTENTION

**Risque de brûlures causées par
l'échappement de fluides (eau
brûlante, vapeur)**

- ▶ Serrer les vis au couple indiqué dans
le tableau



ATTENZIONE

Pericolo di ustione dovuto a fluido che fuoriesce (acqua calda, vapore)

- ▶ Serrare le viti con la coppia di serraggio secondo la tabella



VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door vrijkomend medium (heet water, stoom)

- ▶ Schroeven met aandraaimoment volgens tabel vastdraaien



ATENCIÓN

Peligro de quemaduras por la salida del medio (agua caliente, vapor)

- ▶ Apretar los tornillos con el par de apriete especificado en la tabla



CUIDADO

Perigo de queimadura causado por fuga de fluido (água quente, vapor)

- ▶ Apertar os parafusos com binário de aperto de acordo com a tabela



FORSIGTIG

Fare for skoldning på grund af medium, der slipper ud (varmt vand, damp)

- ▶ Stram skruerne med tilspændingsmomentet iht. tabel



FORSIKTIG

Fare for skolding på grunn av medium som slippes ut (varmt vann, damp)

- ▶ Trekk til skruene med tiltrekkingsmomentet i henhold til tabellen



OBSERVERA

Skållningsrisk på grund av läckande medium (varmt vatten, ånga)

- ▶ Dra åt skruvarna med det åtdragningsmoment som anges i tabellen



HUOMIO

Palovammojen vaara ulosvaluvan aineen johdosta (kuuma vesi, höyry)

- ▶ Kiristä ruuvit taulukon mukaisella kiristysmomentilla



PREVIDNO

Nevarnost zaradi izstopajočega medija (vroča voda, para)

- ▶ Vijake privijte z zateznim momentom v skladu s tabelo



OPREZ

Opasnost od opekline uslijed istjecanja medija (vruća voda, para)




- ▶ Pritegnuti vijke priteznim momentom u skladu s tablicom



PAŽNJA


Opasnost od opekotina zbog curenja medijuma (vrela voda, para)

- ▶ Pritegnite zavrtanj momentom pritezanja koji je naveden u tabeli


				ø [mm]	 	Nm
90965	92000	50732	53732	15	12	8
92041	–	–	–	15	12	8
90966	–	–	–	18	12	11
90967	92002	50734	53734	22	12	11
92043	92033	–	–	22	12	11
90968	92003	50735	53735	28	12	11
90969	92004	50736	53736	35	14	16
90970	92005	50737	53737	42	14	16
90971	92006	50738	53738	54	14	16
90972	92007	50741	53741	76.1	19	25
90973	92008	50742	–	88.9	24	30
90974	92009	50743	–	108	26	75




1




2




3




4




5




6




7




8



9




10





11-13:




11




Nm

30%

Ø 15-76.1



Ø 88.9-108




12





Nm


60%




13




14




15



16



17



Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00

F +41 55 221 63 16

documentation@geberit.com

→ www.geberit.com